


Bruerveiledning


Lineman - Helkroppssele



I samsvar med
EN813:2008, EN361:2002 og EN358:2018

Bruerveiledning

Lineman - Helkroppssele



CE0598

UKCA0120

Serienummer:

Produktoppføring

Denne dokumentasjonen skal leveres sammen med og oppbevares for hvert produkt eller system. Se produktetiketten for de opplysningene som kreves nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens/brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Kjøpsdato:	
Dato for første bruk:		Produktets serienummer:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsjournal

Dato og klokkeslett	Type inspeksjon og kommentarer	Navn og underskrift fra inspektør	Neste planlagte inspeksjon

Samsvarserklæring


EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller besøke - www.sar-products.com/eu-doc/



Samsvarsattest

Vi bekrefter at Lineman oppfyller kravene i EN813:2008, EN361:2002 og EN358:2018. SAR Lineman er klassifisert for 150 kg.

Signatur:.....For SAR Products Ltd



Lineman helkroppsssele

Viktig:

Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplærte og kompetente operatører, eller under tilsyn av en slik person.

Bruk

Lineman er en helkroppsssele som er egnet for bruk i kraftforsyning, vindkraft og andre lignende sektorer. Lineman har to fallstoppepunkter (på brystet og på ryggen) samt ett arbeidsposisjoneringspunkt foran på midjen, i tillegg til to arbeidsposisjoneringspunkter på sidene av midjebeltet (side-D-ringer).

Det er brukerens ansvar å sikre at alt personlig verneutstyr (PPE) eller annet utstyr som brukes sammen med Lineman, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til andre komponenter. Alt utstyr som brukes, må være i samsvar med relevante standarder.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs PPE-forordning 2016/425. Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Ved tvil, kontakt SAR Products ved hjelp av den oppgitte informasjonen.

Sikkerhet

Sikkerheten som Lineman-helkroppssselen gir, avhenger av situasjonen, forankringene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten vil bli redusert av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, gnagsår, kutt, høye støtbelastninger, skarpe kanter, knuter, visse kjemikalier (f.eks. sterke baser), UV-eksponering, manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene osv. Det må alltid brukes en passende koblingsmetode mellom selen og forankringspunktet eller systemet.

Merk: Festepunktene foran på midjen må alltid brukes sammen, i kombinasjon med en egnet kobling

Brukeren må lese bruksanvisningen for alle andre komponenter som brukes i et fallbeskyttelses- eller fallstoppesystem og må være oppmerksom på informasjon som blant annet angår sikkerhetsavstand ved fall osv. Det bør alltid foreligge en redningsplan før arbeid i høyden påbegynnes. Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, bør undersøkes og kasseres hvis det er tegn på defekt eller tvil om sikkerheten.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt vil påvirkes av forholdene der det brukes og oppbevares/vedlikeholdes. Dette produktet er produsert av høykvalitets polyesterbånd. Tekstilkomponenter bør kasseres senest 10 år etter produksjonsdatoen. Metallkomponenter har ubestemt levetid, avhengig av bruken. Levetiden vil bli redusert på grunn av generell slitasje, slitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsutstyr, høy støtbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke baser) eller manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk må det utføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer som det skal. En periodisk undersøkelse bør utføres av en kompetent person minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene bør dokumenteres, med særlig oppmerksomhet på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia bør hyppigheten av periodiske inspeksjoner være minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sikre at retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region overholdes.

Tekstiler: Kontroller for kutt, rifter og slitasje, skader på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende stoffer, samt om etiketten er lesbar.

Sømmer: Kontroller om det er ødelagte, avkuttede, løse eller slitte tråder.

Metaller: Kontroller for sprekker, deformasjon, korrosjon, slitasje ved gnidning, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (over 100 °C), ødelagte fjærer, fastkjøring av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter samt lesbarheten av merkingen.

Trekk umiddelbart ut av drift alle gjenstander som viser tegn på feil. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Forankring

Forankringspunkter skal alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slitasjefremkallende overflater eller overflater med høy temperatur skal unngås eller beskyttes mot. Forankringspunkter bør så langt det er mulig være plassert over brukeren.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis kontakt oppstår eller mistenkes, må produktet umiddelbart tas ut av bruk. Ved bruk i et marint miljø skal produktet skylles grundig i rent, kaldt vann og tørkes etter hver bruk.

Rengjøring

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vask det i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (med en pH-verdi mellom 5,5 og 8,5). Det kan vaskes i vaskemaskin, men man må passe på å beskytte det mot mekaniske skader, for eksempel ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Eventuell overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut, og produktet bør deretter få tørke naturlig i et varmt rom, uten direkte varme. Metaldeler kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overflødig smøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

Oppbevaring

Etter rengjøring skal produktet oppbevares uemballert på et kjølig, tørt og mørkt sted, unna sterke varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Ikke oppbevar produktet i våt tilstand. Transporter produktet i en egnet beskyttelsespose. Hvis det er behov for lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare produktet i en fuksikker emballasje.

Advarsel

Arbeid i høyden og redning er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å sikre forståelse for riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til de formålene det er designet for og å følge alle riktige sikkerhetsprosedyrer. Tiden en skadet person henger i tauet, bør holdes på et minimum. Det må tas hensyn til farene ved opphengstraume, forårsaket av immobilitet når man er hengt opp. Brukeren skal sørge for at den sikre funksjonen til dette produktet ikke svekkes av, og ikke svekker, den sikre funksjonen til en annen komponent eller et annet system. Side-D-ringene på hoftebeltet skal ikke brukes alene hvis det foreligger en forutsigbar risiko for at brukeren blir hengende eller utsatt for utilsiktet spenning fra hoftebeltet. Når man bruker et arbeidsposisjoneringssystem, er brukeren normalt avhengig av utstyret for støtte, og det er derfor avgjørende å vurdere behovet for å bruke en sikkerhetskopi. KUN festepunktene på brystbenet og ryggen (merket A) er egnet for fallbeskyttelse. Bruk ikke de nedre festepunktene til fallbeskyttelse.

Merkinger

Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:

- Navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler oppgitt av produsenten eller leverandøren.
- Parti- eller serienummer
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som produktet oppfyller
- Midjemål
- Belastningskapasitet
- UKCA- og/eller CE-merke med nummeret til godkjent og/eller notifisert organ

De oppgitte styrkene gjelder når produktet testes i ny tilstand og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den gjeldende standarden. Alle vekt- og målopplysninger ligger innenfor standardens angitte toleranser.

Spesifikasjoner:

- Fullt justerbar midje og ben
- Enkle å justere Quick Clip (QC)-spenner
- Formet polstring i midje og ben
- Forsterkede utstyrsløkker
- Metall-D-ringer = 25 kN
- Brukervekt = 150 kg (inkludert verktøy og utstyr)

Størrelser	
Small/Med -	Midje: 86 cm – 137 cm Benlengde: 47 cm – 61 cm
Stor –	Midje: 95 cm – 147 cm Benlengde: 47 cm – 71 cm
Ekstra stor –	Midje: 135 cm – 157 cm Benlengde: 57 cm – 81 cm

Godkjent av UKAA

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
Godkjenningsorgan nr.: 0120

Meldt organ

Notifisert organ: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notifisert organ nr.: 0598

For brukerens sikkerhet er det avgjørende at dersom produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, skal videreselgeren levere bruksanvisning, vedlikeholdsanvisning, anvisning for periodisk kontroll og reparasjonsanvisning på språket i det landet hvor produktet skal brukes.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Monteringsanvisning

1. Pakk ut selen og legg den ut slik at alle spenner er løsnet og det ikke er vridninger i stroppene. (Fig. 1)

2. Legg selen over skuldrene, la den henge på plass og sjekk igjen at det ikke er vridninger. (Fig. 2)

3. Fest Cobra D-spennen på brystet, som vist i «Spenne-diagrammet» nedenfor. (Fig. 3)

4. Fest QC-spennen i midjen, som vist i «Spenne-diagrammet» nedenfor. (Fig. 4)

5. Fest benløkkene tett rundt lårene (fig. 5) ved å følge instruksjonsdiagrammet for spennene.

6. Juster skulder- og midjestroppene.

7. Når selen er på plass, må du sjekke at den ikke er vridd, at alle spenner er festet riktig, at overflødig stropp er festet gjennom de elastiske stroppholderne, at festepunktene er plassert riktig, og at selen sitter tett, men ikke for stramt eller for løst. (Fig. 6)

8. Til slutt, på et trygt sted, må du alltid be en annen arbeider om å utføre en kompisjekk for å sikre at alt ovennevnte er korrekt. Spenner og passform bør kontrolleres regelmessig under bruk.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

